

# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 大葉大學		專案編號： GE111DW02654			
		日期： 2022-03-08			
		規定標準	檢測項目	最大限值	
			總菌落數	100 CFU/mL	
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點	數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
			CFU/mL	CFU/100mL	
1	工學大樓H-401			<1	
2	工學大樓H-503			<1	
3	工學大樓H-702			<1	
4	產學大樓P-403			<1	
5	產學大樓P-401			<1	
6	產學大樓P-302			<1	
7	產學大樓P-201			<1	
8	生技大樓N-401			<1	
9	業勤學舍E5-602			<1	
10	業勤學舍E5-502			<1	
11	設計大樓G-301			<1	
12	設計大樓G-401			<1	
13	大葉學舍外-E1-104			<1	
14	四肯學舍E2-801			<1	
15	四肯學舍E2-701			<1	



# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 大葉大學		專案編號： GE111DW02654		
		日期： 2022-03-08		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	100 CFU/mL
	大腸桿菌群	6 CFU/100mL		
編號	採樣地點	總菌落數 CFU/mL	大腸桿菌群 CFU/100mL	備註
	數據單位			
16	四肯學舍E2-502		<1	
17	外語餐廳		<1	
18	外語大樓J-201		<1	
19	外語大樓J-301		<1	
20	工院餐廳		<1	
21	管院B-B01		<1	
22	管院B-403		<1	
23	管院B-201		<1	
	以下空白			





# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 大葉大學		專案編號： GE111DW07036			
		日期： 2022-06-13			
		規定標準	檢測項目	最大限值	
			總菌落數	100 CFU/mL	
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點	數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
			CFU/mL	CFU/100mL	
1	工學大樓H-601			<1	
2	工學大樓H-604			<1	
3	工學大樓H-302			<1	
4	工學大樓H-201			<1	
5	工學大樓H-101			<1	
6	工學餐廳			<1	
7	產學大樓P-301			<1	
8	產學大樓P-303			<1	
9	產學大樓P-404			<1	
10	大葉學舍外E1-103			<1	
11	大葉學舍外E1-104			<1	
12	四肯學社E2-601			<1	
13	四肯學社E2-501			<1	
14	四肯學社E2-201			<1	
15	業勤學舍E5-101			<1	



# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 大葉大學		專案編號： GE111DW07036		
		日期： 2022-06-13		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	100 CFU/mL
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點	總菌落數	大腸桿菌群	備註
		CFU/mL	CFU/100mL	
16	業勤學舍E5-603		<1	
17	設計大樓G-202		<1	
18	設計大樓G-502		<1	
19	設計大樓G-402		<1	
20	圖書館L-201		<1	
21	外語餐廳		<1	
22	外語大樓J-501		<1	
23	外語大樓J-401		<1	
	以下空白			



# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表


委託單位 大葉大學		專案編號： GE111DW11564			
		日期： 2022-09-15			
		規定標準	檢測項目	最大限值	
			總菌落數	100 CFU/mL	
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點	數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
			CFU/mL	CFU/100mL	
1	工學大樓H-404			<1	
2	工學大樓H-403			<1	
3	產學大樓P-101			<1	
4	產學大樓P-102			<1	
5	生技大樓N-102			<1	
6	生技大樓N-402			<1	
7	大葉學舍外E1-104			<1	
8	四肯學舍E2-402			<1	
9	四肯學舍E2-302			<1	
10	體育館K-302			<1	
11	體育館K-301			<1	
12	業勤學舍E5-102			<1	
13	業勤學舍E5-601			<1	
14	業勤學舍E5-401			<1	
15	設計大樓G-201			<1	



# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 大葉大學		專案編號： GE111DW11564		
		日期： 2022-09-15		
		規定標準	檢測項目	最大限值
			總菌落數	100 CFU/mL
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL
編號	採樣地點	數據單位		備註
		總菌落數 CFU/mL	大腸桿菌群 CFU/100mL	
16	設計大樓G-601		<1	
17	圖書館L-B01		<1	
18	外語餐廳		<1	
19	外語大樓J-502		<1	
20	外語大樓J-302		<1	
21	工院餐廳		<1	
22	樂勤學舍E6-301		<1	
23	樂勤學舍E6-401		<1	
	以下空白			





# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 大葉大學		專案編號： GE111DW15884			
		日期： 2022-12-15			
		規定標準	檢測項目	最大限值	
			總菌落數	-	
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點	數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
			CFU/mL	CFU/100mL	
1	生技大樓N-501			<1	
2	生技大樓N-301			<1	
3	產學大樓P-501			<1	
4	工學大樓H-701			<1	
5	工學大樓H-501			<1	
6	工學大樓H-402			<1	
7	工學大樓H-301			<1	
8	大葉學舍外E1-104			<1	
9	四肯學舍E2-602			<1	
10	體育館K-304			<1	
11	業勤學舍E5-301			<1	
12	業勤學舍E5-201			<1	
13	設計大樓G-501			<1	
14	圖書館L-B02			<1	
15	外語大樓餐廳			<1	



# 安美謙德環保股份有限公司

## 檢測數據告知明細表

委託單位 大葉大學		專案編號： GE111DW15884			
		日期： 2022-12-15			
		規定標準	檢測項目	最大限值	
			總菌落數	100 CFU/mL	
			大腸桿菌群	6 CFU/100mL	
編號	採樣地點	數據單位	總菌落數	大腸桿菌群	備註
			CFU/mL	CFU/100mL	
16	外語大樓J-202			<1	
17	外語大樓J-402			<1	
18	管院B-401			<1	
19	管院B-101			<1	
20	工院餐廳			<1	
21	樂群學舍E6-501			<1	
22	樂群學舍E6-601			<1	
23	樂群學舍E6-701			<1	
	以下空白				

